# BHS 130 - BHS 150

2248600




SL000331-EU




SL000330-EU




UN000447-IB




UN000644-IB




UN000645-IB (Ø 1"3/8 / Ø 32) MI 91913



2014 Annovi Reverberi Spa

# BHS 130 - BHS 150

| Pos | Cod. | Descrizione | | Description | Q.ty | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2240100 | Perno | | Hub pin | 3 | ■ $C_{30}$ |
| 2 | 580090 | Piattello | | Wobble plate | 3 | |
| 3 | 2240080 | Membrana | | Diaphragm | 3 | NBR |
| | 2240085 | Membrana | | Diaphragm | 3 | Desmopan |
| 4 | 2240560 | Camicia | | Sleeve | 3 | BHS 130 |
| | 2240520 | Camicia | | Sleeve | 3 | BHS 150 |
| 5 | 2240570 | Segmento | | Piston ring | 3 | BHS 130 |
| | 2240360 | Segmento | | Piston ring | 3 | BHS 150 |
| 6 | 2240550 | Pistone | Ø 76 | Piston | 3 | BHS 130 |
| | 2240350 | Pistone | Ø 82 | Piston | 3 | BHS 150 |
| 7 | 2240580 | Spina | | Pin | 3 | BHS 130 |
| | 540070 | Spina | | Pin | 3 | BHS 150 |
| 8 | 160691 | Anello | seeger Øi 18 | Ring | 6 | |
| 9 | 2240090 | Biella | | Connecting-rod | 3 | |
| 10 | 2240110 | Dado | M10 | Nut | 3 | Inox $C_{30}$ |
| 11 | 1800060 | Tappo | nero | Plug | 1 | BHS 130 |
| | 750050 | Tappo | rosso | Plug | 1 | BHS 150 |
| 12 | 1040060 | Guarnizione OR | Ø 72,69x2,62 | O-ring | 1 | ▶ |
| 14 | 540290 | Vite | TCEI M8x25 | Screw | 3 | $C_{10}$ |
| 15 | 2240070 | Serbatoio | | Tank | 1 | |
| 16 | 2240270 | Guarnizione OR | Ø 67,95x2,62 | O-ring | 1 | ☒ |
| 17 | 2240011 | Corpo pompa | | Pump body | 1 | |
| 18 | 2240030 | Testa | dx | Head | 2 | |
| 19 | 2240180 | Vite | TE M12x50 | Screw | 15 | $C_{50}$ |
| 20 | 2240220 | Vite | TE M12x65 | Screw | 3 | $C_{50}$ |
| 21 | 180101 | Guarnizione OR | Ø 17,5x2 | O-ring | 2 | ▶ |
| 22 | 2240190 | Piede | | Foot | 2 | |
| 23 | 540100 | Vite | TE M12x40 | Screw | 6 | ◔ $C_{50}$ |
| 24 | 820361 | Tappo | 1/2" G ottone | Plug | 2 | $C_{20}$ |
| 25 | 2240031 | Testa | sx | Head | 1 | |
| 26 | 1529 | Camera aria | | Air chamber | 1 | |
| 27 | 180020 | Valvola di gonfiaggio | | Air valve | 1 | $C_4$ |
| 28 | 650542 | Guarnizione | | Gasket | 1 | ▶ |
| 29 | 680350 | Vite | TCEI M8x35 | Screw | 8 | $C_{20}$ |
| 30 | 2240300 | Semicamera aria | superiore | Semi air chamber | 1 | |
| 31 | 550190 | Semicamera aria | | Semi air chamber | 1 | NBR |
| 33 | 2240310 | Semicamera aria | inferiore | Semi air chamber | 1 | ■ |
| 34 | 380240 | Dado | M8 | Nut | 8 | $C_{20}$ |
| 35 | 720030 | Guarnizione OR | Ø 22,22x2,62 | O-ring | 1 | |
| 36 | 2240211 | Curva | Ø 40 | Elbow | 1 | |
| 37 | 2240200 | Girello | 1" 3/4 G | Ring nut | 1 | |
| 38 | 390210 | Guarnizione OR | Ø 39,69x3,53 | O-ring | 1 | ▶ |
| 39 | 680070 | Guarnizione OR | Ø 31,5x4,25 | O-ring | 6 | ▶ |
| 40 | 759051 | Valvola | | Valve | 6 | |
| 41 | 130491 | Rubinetto | 3/8" G - 1/2" G M-M DX | Cock | 1 | ◔ $C_{20}$ |
| 42 | 110130 | Girello | 1/2" | Ring nut | 2 | |
| 43 | 2240260 | Raccordo | 3/8" G M-F | Fitting | 2 | ◔ |
| 44 | 880530 | Tappo | 3/8" G | Plug | 1 | ◔ $C_{20}$ |
| 45 | 650330 | Vite | TCEI M10x35 | Screw | 6 | $C_{40}$ |
| 46 | 880581 | Tappo | 1/4" G | Plug | 1 | $C_{20}$ |

| Pos | Cod. | Descrizione | | Description | Q.ty | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 820510 | Guarnizione OR | Ø 10,82x1,78 | O-ring | 1 | ▶ |
| 48 | 2240040 | Condotto | asp./mandata | Line | 1 | |
| 49 | 850250 | Vite | TCEI M8x12 | Screw | 4 | $C_{10}$ |
| 50 | 390311 | Rondella | | Washer | 4 | |
| 51 | 1500470 | Protezione cardano | | Cardan protection | 1 | |
| 52 | 851650 | Curva | di mandata | Elbow | 1 | ◔ |
| 53 | 130492 | Rubinetto | 3/8" G - 1/2" G M-M SX | Cock | 1 | ◔ $C_{20}$ |
| 54 | 881461 | Manicotto | 3/8" G - 1/2" G | Threaded adapter | 1 | ◔ |
| 55 | 881560 | Raccordo | 1/2" G M-F | Fitting | 1 | ■ |
| 56 | 1609002 | Valvola di sicurezza | | Safety valve | 1 | ■ |
| 57 | 880831 | Guarnizione OR | Ø 15,54x2,62 | O-ring | 1 | Viton ▶ |
| 58 | 550450 | Girello | 3/4" G | Ring nut | 1 | |
| 59 | 550460 | Curva | Ø 18 | Elbow | 1 | |
| 60 | 2240160 | Anello | seeger Øi 62 | Ring | 2 | |
| 61 | 2240150 | Anello | tenuta | Ring | 2 | |
| 62 | 2240430 | Cuscinetto | | Bearing | 2 | ⬇ |
| 63 | 2240121 | Anello | biella | Ring | 2 | |
| 64 | 850320 | Cuscinetto | | Bearing | 2 | |
| 65 | 2240173 | Albero | C/C m-BE | Shaft | 1 | |
| 66 | 2240290 | Guarnizione OR | Ø 152,7x2,62 | O-ring | 1 | ☒ |
| 67 | 2240020 | Flangia | | Flange | 1 | ⬇ |
| 68 | 160670 | Vite | TE M10x25 | Screw | 6 | ◔ $C_{40}$ |
| 70 | 2240620 | Albero | C/F Ø32 m-DH | Shaft | 1 | |
| | 2240410 | Albero | C/F m-BG | Shaft | 1 | ø 1"3/8 |
| 71 | 2240390 | Anello | biella | Ring | 1 | |
| 72 | 2240400 | Piastra | | Plate | 1 | |
| 73 | 2240440 | Cuscinetto | | Bearing | 1 | ⬇ |
| 74 | 1800090 | Anello | tenuta | Ring | 1 | |
| 75 | 620330 | Anello | seeger Øi 65 | Ring | 1 | |
| 76 | 2240610 | Flangia | | Flange | 1 | ø 32 |
| | 2240370 | Flangia | | Flange | 1 | ø 1"3/8 ⬇ |
| 77 | 760020 | Curva | Ø 50 | Elbow | 1 | Optional |
| 78 | 760040 | Girello | 2" G | Ring nut | 1 | Optional |
| 79 | 620210 | Guarnizione OR | Ø 40,95x2,62 | O-ring | 1 | Optional |
| 80 | 2380080 | Raccordo | 2" G - 1"3/4 G M-F | Fitting | 1 | Optional |

sp_bhs130_bhs150.pdf

Alta pressione ottone
High pressure brass



**KIT 2444**
Membrane gomma
Buna diaphragms

| Pos. | Q.ty |
|---|---|
| 3 | 3 |



**KIT 2445**
Valvole
Valves

| Pos. | Q.ty |
|---|---|
| 39 | 6 |
| 40 | 6 |



**KIT 2446**
OR
O-Rings

| Pos. | Q.ty |
|---|---|
| 12 | 1 |
| 16 | 1 |
| 21 | 2 |
| 35 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 6 |
| 47 | 1 |
| 57 | 1 |
| 66 | 1 |

**KIT 2447**
Pronto intervento
Maintenance repair

| Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 39 | 6 | | |
| 2 | 2 | 40 | 6 | | |
| 3 | 3 | 61 | 2 | | |
| 10 | 2 | 66 | 1 | | |
| 12 | 1 | 74 | 1 | | |
| 15 | 1 | | | | |
| 16 | 1 | | | | |
| 21 | 2 | | | | |
| 35 | 1 | | | | |
| 38 | 1 | | | | |

**Olio utilizzato**
Used oil

| Tipo - Type | Kg |
|---|---|
| SAE 30 | 2,4 |